

Pflegekennzeichen


(gültig in Europa und einigen anderen



auf Textilien

Ländern, nicht in Kanada, USA, Australien, Japan)

Waschen



Waschen in der Waschmaschine (bei 60 Grad, andere Temperaturen entsprechend)



Balken unter Symbol: Pflegeleicht oder Feinwaschgang (Bsp. 40 Grad)



Durchbrochener Balken: Sehr schonendes Waschen. Fein- oder Wollwaschgang



Handwäsche (kalt oder lauwarm, max. 30 Grad)



Kalt waschen (Symbol entspricht nicht der Norm, tritt aber gelegentlich auf)



Nicht waschen (das heißt meist: reinigen)

Für das **Schleudern** existiert kein eigenes Symbol.

Trocknen



Trocknen im Trockner



Nicht im Trockner trocknen



Trocknen im Trockner bei hoher Temperatur



Trocknen im Trockner bei niedriger Temperatur (schonend)

Bügeln



Bügeln heiß



Bügeln warm



Bügeln mit lauem Eisen



Nicht bügeln

Reinigen & Bleichen



Reinigen mit allen allgemein üblichen Lösungsmitteln mit P: Perchlorethylen mit F: KWL mit W: Nassreinigung (Wasser)



Schonende Reinigung (mit entsprechenden Buchstaben; zwei Balken: sehr schonende Reinigung)



Keine chemische Reinigung Ist der Kreis schwarz: Keine Nassreinigung



Bleichen erlaubt



Bleichen mit Sauerstoff



Nicht bleichen

Weitere Infos zu Pflegesymbolen und zum Waschen finden Sie auf diesen Webseiten:

www.waschsymbole.de
www.waesche-waschen.de